

Kontroll och förstärkning av lagring för höjdroderstötstång

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | DG-500 tom S/N 5E203 |
| 2 | Tidsfrist | Åtgärd 1 Före flygning
Åtgärd 2 2000-04-30 |
| 3 | Orsak | Vid ett fall har lagringen lossnat. |
| 4 | Åtgärder | 1 Kontroll av lagringen.
2 Förstärkning av lagringen. |
| 5 | Dokumentation | Införes i modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Kan beställas av tillverkaren. |
| 7 | Referenser | TM 348-12 (843-12, DG-500M) , LBA LTA 1999-341 |

Åtgärd enligt denna STM utgör nödvändig förutsättning för flygmaterielens luftvärdighet.
Engångsåtgärd markeras med inramning i ex. **STM L-1009**