



1997-03-10

STM

SEGELFLYGETS TEKNISKA MEDDELANDE
LUFTVÄRDIGHETSDIREKTIV

L-1300

tillv Hoffman

typ H 36 Dimona

Sid 1 (1)

Ändring av underhållshandbok

- | | | |
|---|---------------|---|
| 1 | Berörda typer | H 36 Dimona, Samtliga s/n |
| 2 | Tidsfrist | 97-04-30 |
| 3 | Orsak | Revision av underhållshandbok. |
| 4 | Åtgärder | Revidera underhållshandboken (Maintenance manual) enligt TM 50/1 |
| 5 | Dokumentation | Införes i Modifierings- och reparationsjournal samt flygplanjournal av segelflygtekniker. |
| 6 | Material | Beställes från tillverkaren. |
| 7 | Referenser | Tillverkarens TM 50/1 |